

Procedimiento No. 2016CD-000002-UARACM

**Reparación de la unidad PJ-320, Placa 23457, modelo 2009, Mitsubishi L-200, y
Reparación de la unidad PJ -587, Placa 801618, modelo 2009, Hyundai Accent del
OIJ de Alajuela.**

Este procedimiento no cuenta con cartel de invitación ya que se tramita amparado al Artículo 131 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, que dice: Objetos de naturaleza o circunstancia concurrente compatibles con el concurso. La Administración, podrá contratar de forma directa siguientes bienes o servicios que, por su naturaleza o circunstancias concurrentes, no puede o no conviene adquirirse por medio de un concurso, así como los que habilite la Contraloría General de la República, según inciso **G**

